

Puebla, Pue., a 11 de julio del 2018

ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESENTE

El día 10 de julio de 2018 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra "**Construcción de Colector Pluvial**", de la colonia Bosques de San Sebastián; mediante la aplicación de **30** Cédulas Ciudadanas de Vigilancia (15 Mujeres y 15 Hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **63%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: menos inundaciones y más flujo del agua en época de lluvia.
- El **23%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la
- El **7%** de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **43%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo los negocios permanecieron cerrados por la obra, representando pérdidas económicas.
- El **73%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **90%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- Se destacan los siguientes comentarios, mismos que fueron captados a través de las Cédulas Ciudadanas de Vigilancia y se citan textualmente, siendo la calle "Uno A" donde los vecinos se mostraron inconformes con el resultado de los trabajos:
 - 1.- En época de lluvia las alcantarillas no se dan abasto y se siguen inundando las calles.
 - 2.- Los vecinos reportan que se generaron fugas de agua y las alcantarillas estan tapadas, no se han reparado hasta la fecha.
 - 3.- Se observan hundimientos del pavimento derivado de la obra, apreciando que la calle fue parchada días después de haber sido inaugurada, según comentarios de los vecinos.
 - 4.- Se reportan daños por parte de la constructora en los registros de Telmex lo cual provoca filtraciones de agua en calle.
 - 5.- La barda de un vecino se vino abajo derivado de los trabajos de la maquinaria.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

