

Puebla, Pue., a 26 de julio del 2018

**ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL**  
**PRESENTE**

El día 25 de julio de 2018 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra “Colector Pluvial”, de la colonia San Jerónimo Caleras; mediante la aplicación de 25 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia (11 Mujeres y 14 Hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **40%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: menos inundaciones y mejora en la infraestructura hidráulica.
- El **52%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **16%** de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **56%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas; sin embargo refieren que los negocios y las vialidades permanecieron cerrados por la obra.
- El **68%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **100%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- Se destacan los siguientes comentarios, mismos que fueron captados a través de las Cédulas Ciudadanas de Vigilancia aplicadas a los vecinos que residen sobre la calle Iturbide, los cuales se citan textualmente:
  - 1.- El Drenaje pluvial no fue el adecuado, se sigue inundando la calle.
  - 2.- Se observan hundimientos en el adoquín.
  - 3.- Que la vuelvan a arreglar.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

