

Puebla, Pue., a 02 de Marzo del 2018

ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESENTE

El día 1 de marzo de 2018 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra "**Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias**", en la Central de Abasto de Puebla entre Calle Interior Sur y Calle a San Pablo del Monte, mediante la aplicación de 29 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia (13 Mujeres y 16 Hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **100%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: mejorar el medio ambiente, mayor suministro de agua y mejor calidad de agua.
- El **90%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **97%** de los entrevistados desconoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **86%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo comentan que hubo mucho tráfico.
- El **100%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **90%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- Se destacan los siguientes comentarios, mismos que fueron captados a través de las Cédulas Ciudadanas de Vigilancia:
1.- Los encuestados comentaron que la obra generó mucho tráfico, sin embargo, consideran que será benéfica para la población.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

Reporte Fotográfico

