

Puebla, Pue., a 22 de Marzo del 2018

ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESENTE

El día 21 de marzo del 2018 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra "**Construcción de Cubierta en Plaza Cívica de la Escuela Raúl Velasco de Santiago**", en la calle de Las Flores S/N; perteneciente a la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa; mediante la aplicación de **29** Cédulas Ciudadanas de Vigilancia (20 Mujeres y 9 Hombres) y la distribución de igual número de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **90%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: protección del sol y lluvia, así como mejor desempeño de las actividades al aire libre.
- El **97%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **38%** de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **97%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo comentan que no va a servir en el tiempo de lluvias
- El **90%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **90%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- La obra está terminada al **100%**, por lo que no se observó la presencia de personal y material en la zona de la obra.
- Los ciudadanos sugieren que sería mejor hacer este tipo de obras con lámina, ya que el techo que tiene es permeable y no cubre de la lluvia.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

Reporte Fotográfico

