

Puebla, Pue., a 24 de Mayo del 2017

ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESENTE

El día 24 de mayo de 2017 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra “**Construcción de Pavimento y Obras Complementarias**”, en la Calle Cedro de la Colonia Lomas Flor del Bosque perteneciente a la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, mediante la aplicación de **48** Cédulas Ciudadanas de Vigilancia y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **98%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: menos lodo y polvo, así como mejor alumbrado y una mejor vialidad.
- El **90%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **69%** de los entrevistados desconoce la existencia de comités ciudadanos para la vigilancia de esta obra.
- El **79%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo el **21%** manifestó difícil acceso hacia sus viviendas, cortes de agua, mangueras de agua rotas y daños de infraestructura en sus casas.
- El **92%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **96%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- La obra está terminada al **100%**, por lo que no se observó la presencia de personal y material en la zona de la obra.
- Una vecina de la colonia comenta que el comité de contraloría, se conformó después de que la obra se finalizó (folio de referencia 41).

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

Reporte fotográfico

