

Puebla, Pue., a 14 de Noviembre del 2017

ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESENTE

El día 13 de Noviembre de 2017 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra "**Construcción de pavimentación y obras complementarias**", ubicada entre Calle Francisco I. Madero entre tercera de Benito Juárez y Avenida 3 sur, mediante la aplicación de **50 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia** (32 mujeres y 18 hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **96%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: menos lodo, mejor vialidad, mejor imagen y no encharcamientos.
- El **50%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **66%** de los entrevistados desconoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **80%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo comentaron que debido a la construcción sufrieron daño en banquetas, cierre de calles y daños en los drenajes.
- El **84%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- El **88%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- La obra está terminada al **50%**, por lo que se observó la presencia de personal y maquinaria en la zona de la obra.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

Reporte Fotográfico

