

Puebla, Pue., a 15 de Noviembre del 2017

ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESENTE

El día 14 de noviembre de 2017 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra “**Construcción de cubierta en plaza cívica de escuela**”, en la Avenida de las Torres y Avenida Roble, mediante la aplicación de **12 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia** (9 Mujeres y 3 Hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **100%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: protección del sol y la lluvia, mejor imagen y mejor desempeño de las actividades al aire libre.
- El **83%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **50%** de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **100%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas.
- El **83%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **50%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- La obra está terminada al **100%**, por lo que no se observó la presencia de personal y material en la zona de la obra.
- Los ciudadanos comentan que sería mejor cambiar la lona por techo de lamina, pues esta no se ajusta a las medidas de la estructura.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

Reporte Fotográfico

