

Puebla, Pue., a 25 de Julio del 2017

ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESENTE

El día 25 de julio de 2017 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra "**Construcción U. Deportiva (2a etapa)**", ubicada en la calle Vicente Guerrero entre calle del Jardín y calle Benito Juárez s/n perteneciente a la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, mediante la aplicación de **50 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia** (32 Mujeres y 18 Hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **92%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: practicar deporte y contar un espacio para los jóvenes.
- El **60%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **50%** de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **98%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo comentaron que debido al constante paso de maquinaria y camiones de carga, el piso de la calle sufrió cuarteaduras.
- El **94%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **86%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- La obra está terminada al **100%**, por lo que no se observó la presencia de personal y material en la zona de la obra.
- Los vecinos comentan que tienen que pagar por usar las canchas y que deberían ser gratis.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

