

Puebla, Pue., a 13 de Octubre del 2017

**ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL**  
**PRESENTE**

El día 13 de octubre de 2017 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra "**Construcción de Pavimento con Concreto Asfáltico y Obras Complementarias**", ubicada en calle Benito Juárez perteneciente a la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, mediante la aplicación de **40 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia** (22 mujeres y 18 hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:

- El **100%** de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: menos lodo, mejor vialidad, mejores luminarias y mejor imagen.
- El **70%** de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
- El **60%** de los entrevistados desconoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
- El **83%** de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo comentaron que debido a la construcción sufrieron daños en los drenajes de algunas casas; así como dejaron escombros al término de la misma.
- El **98%** de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
- Independientemente de que el **88%** de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los mismos).
- La obra está terminada al **100%**, por lo que se no se observó la presencia de personal y material en la zona de la obra.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

#### Reporte Fotográfico

